

Table of Contents

Установка драйвера адаптера CanA1	2
---	---

Установка драйвера адаптера CanA1




1.1 Скачать файл установщика для вашей ОС.

Скачать для WinXP, Vista


Скачать для Win7, Win8, Win10

1.2 Разархивировать и запустить. Включить опцию List All Devices.




2. Подключить адаптер CanA1 в порт USB. Выбрать в выпадающем списке USB устройство — CanA1.


3. Выбрать тип драйвера WinUSB (v6.1.7600.16385) (обычно выбран по умолчанию).



4. Нажать кнопку Install Driver.



5. Ожидать окончания установки.



6. Проверить в диспетчере устройств что драйвер адаптера установлен.

7. Перезагрузить ПК.

